



South Western Railway - Bangalore Division



CBT Test Questions

Test Name	Chief Loco Inspector in Level-7 in Electrical / Traction Operations Department
Test Date	04-06-2022
total no of questions	110
Venue	E-Merit No.1 & 3, 2nd Floor, Maruthi Complex, RT Nagar, Bangalore -560032

Sno	Question					
1	Difference between [Train departure time] and [Actual crew Sign ON time] is called _					
	[Traindeparturetime]and [ActualcrewSignONtime] दोनों की बीच की विभिन्नता कहलाता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	PAD	PDD	PCDO	All the above	None of the above
2	Hindi	PAD	PDD	PCDO	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						B
	SMS will be triggered to crew in call serve.					
	 कॉल सेवा में क्रू के लिए एस एम एस शुरू किया गया है ।					
3		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Automatic	Manual	Both A & B	All the above	None of the above
	Hindi	ऑटोमेटिक से	मैनुअल से	दोनों A & B	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						A
3	What is CT					
	CT क्या है ?					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Competency trails	Crew traction	Children transport	All the above	None of the above
3	Hindi	Competency trails	Crewtraction	Children transport	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						A

4	If serve call acknowledged and crew not turned-up for duty, then crew status goes to					
	यदि सर्व कॉल की पावती देकर यदि क्रू ड्यूटी पर न हाने पर क्रू स्थिति पर चली जाती है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	SYSRF	SYSLT	SYSNF	Remains same	None of the above	B
	Hindi	SYSRF	SYSLT	SYSNF	वही रहेगा	उपरोक्त में से कोई नहीं है
User password should not contain						
यूजर पासवर्ड से नहीं होना चाहिए।						
5		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	User name and user ID	Crew ID	Special Character	All the above	None of the above
	Hindi	यूजर नाम और यूजर आई डी	क्रू आई डी	विशेष अक्षर	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है
Time limit for appealing against classification is days.						
वर्गीकरण के विरुद्ध अपील करने के लिए समय सीमा दिन है।						
6		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	30 days	90 days	45days	All the above	None of the above
	Hindi	30	90	45	उपरोक्त सभी	कोई नहीं
Punishment norms dealt as per						
सजा के मानदंड के अनुसार निपटाए जाते हैं।						
7		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Rule No.5	Rule No. 6	Rule No. 11	All the above	None of the above
	Hindi	नियम 5	नियम 6	नियम 11	उपरोक्त में से कोई नहीं	उपरोक्त में से कोई नहीं
In which section, amount of compensation mentioned in Workmen compensation act.						
कामगार मुआवजा अधिनियम में कामगार मुआवजा की राशि को धारा में वर्णित किया गया है।						
8		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Sec. 4	Sec. 3	Sec. 2	Sec. 1	None of the above
	Hindi	धारा 4	धारा 3	धारा 2	धारा 1	उपरोक्त में से कोई नहीं
Workmen Compensation Act, 1923 came in to force?						
कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 से लागू हुआ।						
9		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	01.07.1923	01.07.1924	01.01.1924	01.01.1923	None of the above
	Hindi	01.07.1923	01.07.1924	01.01.1924	01.01.1923	उपरोक्त में से कोई नहीं

Running staff shall be granted rest of including full night in bed in a month							
रनिंग कर्मचारी को आराम प्रदान किया जाता है जो माह में एक पूर्ण रात्री शामिल है ।							
10		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	4 periods of 30 hours	5 periods of 22 consecutive hours	Either a or b	All the above	None of the above	C
	Hindi	30 घंटे के 4 अवधि	22 लगातार घंटों के 5 अवधि	यात ए या तो बी	उपरोक्त सभी	कोई नहीं	
The Seignorage collected for Cubic Metre of sand is Rs._ .							
बालू के क्यूबिक मीटर के लिए वसूला जानेवाला साइनोरेज रु. है ।							
11		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	36	56	66	46	None	C
	Hindi	36	56	66	46	उपरोक्त में से कोई नहीं	
.....% of GST will be levied for Running room maintenance contracts.							
रनिंग रूप रख-रखाव के लिए प्रतिशत जी एस टी को माफ किया जाएगा ।							
12		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	10	8	5	18	None	D
	Hindi	10	8	5	18	उपरोक्त में से कोई नहीं	
Which of the following exercise is being monitored by railway board on regular basis.							
नियमित रूप से रेलवे बोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस पर मॉनिटर किया जाता है ।							
13		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	PL verification	PL allocation	PL unification	PL duplication.	None	C
	Hindi	PL सत्यापन	PL अलोकेशन	PL यूनिकिफिकेशन	PL डूप्लिकेशन	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
Special limited tender is one where							
स्पेशल लिमिटेड टेंडर वह है जहां.....							
14		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Number of firms is just one	Purchase value is high but Limited tender is issued	Purchase must be restricted from few firms	Tender is issued by Registered post	None	B
	Hindi	संस्था की संख्या एक	खरीद दर उच्च है लेकिन सीमित निविदा जारी	कुछ संस्थाओं से खरीद प्रतिबंधित है	पंजीकृत डाक से निविदा जारी किया गया	उपरोक्त में से कोई नहीं है	

15	Minimum number of contractors/agencies for calling quotations is					
	कोटेशन बुलाने के लिए न्यूनतम ठेकेदारों/एजेंसियों की संख्या है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	2	3	4	5	None	B
	Hindi	2	3	4	5	
16	When IBS is at [ON] and the telephone is out of order, LP after waiting for minutes shall proceed at speed of when view is clear / not clear up to next stop signal.					
	जब IBS [ON] में हो और टेलीफोन खराब हो तो ----- मिनट प्रतीक्षा करने के बाद लोको पायलट अगले स्टॉप सिगनल तक जब दृष्टि क्लीयर/क्ली-यर न हो तो ----- की गति से आगे बढ़ेगा ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	10-10/8 KMPH	5-15/8 KMPH	25-25/8 KMPH	All the above	None of the above	B
	Hindi	10-10/8KMPH	5-15/8KMPH	25-25/8KMPH	उपरोक्त सभी	
17	When goods train is dispatched on T/J 602 the speed shall not exceed kmph.					
	T/J 602 यदि माल गाडी को प्रेषण किया गया तो गति कि.मी.प्र.घं.से अधिक नहीं होना चाहिए ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	(A) 25/8	(B) 45/25	(C) 15/8	All the above	None of the above	C
	Hindi	25/8	45/25	15/8	उपरोक्त सभी	
18	The gate signal in automatic system is identified by					
	ऑटोमेटिक प्रणाली में गेट सिगनल की पहचान द्वारा की जाती है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	A-Marker	P-Marker	P-Marker	illuminated A-Marker & G-Marker	None of the above	D
	Hindi	A- मार्कर	P- मार्कर	G- मार्कर	इल्लुमिनेटेड A-मार्कर & G- मार्कर	
19	Rail fracture of less than 30 mm, the speed of first train shall be kmph, the speed of second and subsequent trains shall be kmph.					
	30 मि.मी. से कम रेल फ्रक्चर होने पर प्रथम गाडी की गति कि.मी.प्र.घं, दूसरी गाडी और आगे आनेवाली की गति कि.मी.प्र.घं, होना चाहिए ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	(A) 10-15	(B) 25-8	(C) 15-40	All the above	None of the above	A
	Hindi	10-15	25-8	15-40	उपरोक्त सभी	

52 To start a train from a station having common starter, the LP shall be given++							
एक स्टेशन जहां कॉमन स्टार्टर है, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए लोको पायलट को ----- दिया जाएगा ।							
20		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	T/ 512, ATP, PHS	T/511, ATP, PHS	T/409, ATP, PHS	T/369 3(b),ATP,PHS	None of the above	A
	Hindi	T/ 512,ATP,PHS	T/511, ATP,PHS	T/409,ATP,PHS	T/3693(b),ATP,PHS	उपरोक्त में से कोई नहीं	
Buffer height can be adjusted by							
बफर ऊंचाई द्वारा एडजस्ट किया जाता है ।							
21		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Adding shims to load pads & side bearers	Adding shims to spring seat	Both [A] & [B]	All the above	None of the above	C
	Hindi	लोड पेड एवं साइड बियरर के लिए शिम्स को जोड़ना	स्प्रिंग सीट के लिए शिम्स जोड़ना	दोनों A & B	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं	
The bearing used in rotor of Traction Alternator type 10106 AZ is							
10106AZ प्रकार कर्षण अल्टरनेटर के रोटर में उपयोग किए जानेवाला बियरिंग है ।							
22		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	NU 330	NH 330	NU314	NH 300 EM/C4	None of the above	A
	Hindi	NU330	NH330	NU314	NH300EM/C4	उपरोक्त में से कोई नहीं	
Maximum time for which graph lasts (in days) is							
.....मेधा रिकार्डिंग और इंडिकेशन व्यवस्था में नहीं पायी जाती ।							
23		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Recorder	Pulse generator	Indicator	Signal converter	None of the above	D
	Hindi	रिकार्डर	पल्स जेनरेटर	इंडिकेटर	सिग्नल कन्वर्टर	उपरोक्त में से कोई नहीं	
Wheel dia setting in Medha Recorder & indicating system is done in							
मेधा रिकार्डर और इंडिकेशन व्यवस्था में व्हील व्यास सेटिंग.....मे किया जाता है ।							
24		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Recorder only	Indicator only	Recorder Electronic box only	All three	None of the above	D
	Hindi	केवल रिकार्डर	केवल इंडिकेटर	केवल रिकार्डर इलेक्ट्रॉनिक बाक्स	सभी तीन	उपरोक्त में से कोई नहीं	

Free height of outer coil spring of WDM2 loco is A. 450+-8 mm							
WDM2 लोको के आउटर कायल स्प्रिंग का फ्री ऊंचाई है ।							
25		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	450+-8 mm	451+- 8 mm	452 +- 8 mm	455+- 8 mm	None of the above	B
	Hindi	450+-8 मि.मी	451+-8 मि.मी	452+-8 मि.मी	455+-8 मि.मी	उपरोक्त में से कोई नहीं	
Additional C-2 relay valve is used in air brake system for							
.....के लिए एयर ब्रेक व्यवस्था में अतिरिक्त c-2 रिले वाल्व का उपयोग किया जाता है ।							
26		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	MR pipe charging	BP pipe charging	Vacuum train pipe charging	Feed pipe charging	None of the above	B
	Hindi	MR पाइप बदलने के लिए	BP पाइप चार्जिंग के लिए	वेक्यूम ट्रेन पाइप चार्जिंग के लिए	फीड पाइप चार्जिंग के लिए	उपरोक्त में से कोई नहीं	
Slack adjuster is initially set to provide a safe release of							
..... संरक्षित रिलीज का प्रावधान करने के लिए प्रारंभ में स्लैक एड्जस्टर सेट किया गया है ।							
27		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	None of the above	C
	Hindi	6 मि.मी	8 मि.मी	10 मि.मी	12 मि.मी	उपरोक्त में से कोई नहीं	
The total nos. of main pole in Auxiliary Machine type AG-51 are							
एक्जलरी मशीन प्रकार AG-51 में मुख्य खंभों की संख्या है ।							
28		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	8	2	6	4	None of the above	D
	Hindi	8	2	6	4	उपरोक्त में से कोई नहीं	
Minimum usable diameter of Comm. of Traction Motor type 7362 in mm is....							
कर्षण मोटर प्रकार 7362 का न्यूनतम उपयोग व्यास है ।							
29		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	400mm	600mm	360mm	500mm	None of the above	C
	Hindi	400 mm	600 mm	360 mm	500mm	उपरोक्त में से कोई नहीं	

30	MR safety valve is set at pressure (in kg/cm ²)					
	दबाव पर MR संरक्षा वाल्व को सेट किया जाता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	10.0 kg/cm ²	6.0 kg/cm ²	Above 10.5 kg/cm ²	Below 6.0 kg/cm ²	None of the above
31	Hindi	10.0kg/cm ²	6.0kg/cm ²	10.5kg/cm के ऊपर	6.0 kg/cm ² के नीचे	उपरोक्त में से कोई नहीं
						C
	GE Governor is operated.....					
	से GE गर्वनर को परिचालित किया जाता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Mechanically	Hydraulically	Pneumatically	All the above	None of the above
32	Hindi	मेकानिकल तरीके से	हाइड्रोलिक तरीके से	न्यूमेटिक तरीके से	इनमें से कोई नहीं	उपरोक्त में से कोई नहीं
						B
	Exhaust gas temperature at ALCO TSC inlet is					
	ALCOTSC इनलेट पर एक्सास्ट गैस तापमान.....है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	300°C	590°C	400°C	800°C	None of the above
33	Hindi	300 C	590C	400C	800C	उपरोक्त में से कोई नहीं
						B
	The carbon brush grade used in Traction Alternator type 10102 DW is.....					
	कर्षण अल्टरनेटर प्रकार 10102DW में उपयोग किए जानेवाला कार्बन ब्रश ग्रेड					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	HM6	EGO	EG14D	EG225	None of the above
34	Hindi	HM6	EGO	EG14D	EG225	उपरोक्त में से कोई नहीं
						A
	Over speed indication in Medha system is indicated by					
	द्वारा मेधा व्यवस्था में ओवर स्पीड इंडिकेशन अंकित किया जाता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Blinking red light only	Beep sound only	Blinking red light & Beep sound	No such indication is provided	None of the above
35	Hindi	केवल लाल बत्ती ब्लिंक होना	केवल बीप ध्वनि	केवल लाल बत्ती ब्लिंक एवं बीप ध्वनि	ऐसा किसी सूचक का प्रावधान नहीं	उपरोक्त में से कोई नहीं
						C

35	Height of side buffer should be maintained between					
	साइड बफरों की ऊंचाई के बीच अनुरक्षण करना चाहिए ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	1105 mm to 1030 mm	1150 mm to 1000 mm	1150 mm to 900 mm	1105 mm to 800 mm	None of the above	A
Hindi	1105 मि.मी से 1030 मि.मी	1150 मि.मी से 1000 मि.मी	1150 मि.मी से 900 मि.मी	1105 मि.मी से 800 मि.मी	उपरोक्त में से कोई नहीं	
36	In lead position of MU2B valve which ports dose not connect with each other					
	MU2B वाल्व के लीड स्थिति में कौन सा पोर्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	3 & 13	2 & 20	53 & 63	13 & 30	None of the above	D
Hindi	3 & 13	2 & 20	53 & 63	13 & 30	उपरोक्त में से कोई नहीं	
37	How many poles are in rotor winding of traction Alternator type 10106 AZ					
	10106AZ प्रकार कर्षण अल्टरनेटर के रोटर वाइडिंग में पोल होते हैं ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	10 poles	8 poles	12 poles	6 pole	None of the above	B
Hindi	10	8	12	6	उपरोक्त में से कोई नहीं	
38	MR pressure outlet pipe of air flow measuring valve goes to..					
	एयर फ्लो मेशरिंग वाल्व का MR प्रेशर आउटलेट पाइप.....पर जाता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	C-2 relay valve	Add. C-2 relay valve	A-9 brake valve	SA-9 brake valve	None of the above	B
Hindi	C-2 रिले वाल्व	अतिरिक्त C-2 रिले वाल्व	A-9 ब्रेक वाल्व	SA-9 ब्रेक वाल्व	उपरोक्त में से कोई नहीं	
39	Gap between holder assembly and Comm. of Traction Motor type -165M (in mm) is					
	कर्षण मोटर प्रकार 165एम का कॉम. और एसेब्लि के बीच होल्डिंग गैप है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	10mm to 11mm	7mm to 8 mm	1.6 mm to 2.4 mm	4.5 mm to 6.5 mm	None of the above	C
Hindi	10 मि.मी.से 11 मि.मी.	7 मि.मी.से 8 मि.मी.	1.6 मि.मी.से 2.4 मि.मी.	4.5 मि.मी.से 6.5 मि.मी.	उपरोक्त में से कोई नहीं	

40	Inner diameter of bearing NH 320EM /C4 is						
	बियरिंग का इन्नर व्यास NH320EM/C4						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
English	400 mm	200 mm	300 mm	100 mm	None of the above	D	
Hindi	400 मि.मी	200 मि.मी	300 मि.मी	100 मि.मी	उपरोक्त में से कोई नहीं		
In WAG-5 loco during RB application, if there is earth fault in TM-6 field relay will act.							
RB एप्लीकेशन के दौरान WAG-5 लोको में यदि टीएम-6 फील्ड में एर्थ फाल्ट हो तो रिले अक्ट करेगा ।							
41		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	QOP-1	QOP-2	QRSI-1	QE	None of the above	A
	Hindi	QOP-1	QOP-2	QRSI-1	QE	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In Air flow indicator, ... colour needle is called as reference needle and colour needle is called as indicating needle.							
एयर फ्लो सूचक में रंग की नीडिल संदर्भित नीडिल कहा जाता है और रंग की नीडिल सूचित नीडिल कहा जाता है ।							
42		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	White, Red	Red, Green	Green, Red	Red, White	None of the above	D
	Hindi	सफेद, लाल	लाल, हरा	हरा, लाल	लाल, सफेद	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
When head light is not glowing work the train with maximum..... kmph speed during night time.							
रात के वक्त जब गाड़ी का हेड लाइट प्रकाशित न हो तो उसे अधिकतम.....किमीप्रघं की गति से चलाए ।							
43		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	50	30	40	60	None of the above	C
	Hindi	50	30	40	60	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
For resetting VCD in WAG 9 or WAP 7 loco, wait for seconds.							
WAG 9 या WAP 7 लोको में वी सी डी रिसेटिंग करने के लिए सेकंड तक इंतजार करना चाहिए ।							
44		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	120	100	240	160	None of the above	D
	Hindi	120	100	240	160	उपरोक्त में से कोई नहीं है	

On closing HBA and ZUBA, if UBA reads zero volts fuse to be checked.							
HBA एवं ZUBA को बंद करते समय, यदि UBA शून्य वोल्ट हो तो.....फ्यूज जाँचा जाना चाहिए ।							
45		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	CCBA	Addl. CCBA	CCA	CCPT	None of the above	B
	Hindi	CCBA	अतिरिक्त. CCBA	CCA	CCPT	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
If earth fault occurs in out side of SIV, ... lamp glows on SIV panel.							
यदि SIV के बाहर में यदि एर्थ खराबी होने पर SIV पेनल पर बत्ती प्रकाशित होती है ।							
46		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	OHE out of range	External fault	Internal fault	All the above	None of the above	B
	Hindi	OHE रेल के बाहर है	बाहरी खराबी	आंतरिक खराबी	इनमें से कोई नहीं	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In conventional locos, if wipers, sanders are not working and FP pressure is not creating Valve to be tapped.							
कन्वेंशनल लोको यदि वाइपर, सैंडर काम नहीं कर रहे हैं, और एफ पी दबाव सृजित नहीं होता है तो वाल्व को टैप करना चाहिए ।							
47		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Duplex check valve	Double check valve	Both A&B	All the above	None of the above	A
	Hindi	डुप्लेक्स जांच वाल्व	दुहरा जांच वाल्व	दोनों A&B	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
GR travelling time (0 to 32 notches) for progression is.... seconds.							
प्रोग्रेशन के लिए जी आर ट्रावेलिंग समय (0 से 32 नोच).....सेकंड है ।							
48		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	11 to 13	10 to 12	32	15	None of the above	A
	Hindi	11 से 13	10 से 12	32	15	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In WAG 7 loco, If all line contactors are not closed, ensure.....cocs are in open position.							
WAG7 लोको में यदि सभी लाइन कंट्रोक्टर बंद नहीं किए गए तो खुली अवस्था में सी ओ सी को सुनिश्चित करें ।							
49		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	EP 2& EP3	EP 1& EP3	MR 4 & EP3	EP 1 and EP 2	None of the above	D
	Hindi	EP 2& EP3	EP 1& EP3	MR 4 & EP3	EP 1 and EP 2	उपरोक्त में से कोई नहीं है	

50	Relay Q 44 is having seconds of time lag.					
	Q 44 रिले में समय लैग के सेकंड है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	1	0.5	0.6	2	None of the above	C
	Hindi	1	0.5	0.6	2	
51	To by-pass the air dryer.....colour cut out cock to be closed and colour cut out cock to be opened.					
	एयर ड्रायर बाइपास करने के लिए रंग के कटआउट को बंद करना चाहिए और रंग के कटआउट को खोलना चाहिए ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	Red, Green	Green, Red	Red, Red	Green, Green	None of the above	B
	Hindi	लाल, हरा	हरा, लाल	लाल, लाल	हरा, हरा	
52	Earth fault in Q 45 relay coil causes fuse to melt.					
	Q45 रिले में एर्थ खराबी फ्यूज को पिघलने का कारण बन सकता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	CCBA	CCDJ	CCPT	Addl. CCBA	None of the above	B
	Hindi	CCBA	CCDJ	CCPT	अतिरिक्त CCBA	
53	When ever cattle run over takes place, after clearing the block section, the LP has to check voltage.					
	जब कभी पशु रन ओवर ओने पर ब्लॉक खंड क्लियर करने के बाद लोको पाइलट को वोल्टेज की जांच करना चाहिए ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	OHE voltage	Battery voltage	Charger voltage	All the above	None of the above	B
	Hindi	OHE वोल्टेज	बैटरी वोल्टेज	चार्जर वोल्टेज	उपरोक्त सभी	
54	During loco brake testing of WAG-9 or WAP-7, loco should not to move up to KN.					
	WAG-9 या WAP-7 लोको का लोको ब्रेक जांच के दौरान, लोको को KN तक नहीं चलाना चाहिए ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	100	150	300	125	None of the above	B
	Hindi	100	150	300	125	

Location of C2B relay valve in WAG-5,WAM4 & WAG7 (up to 27199) is at							
WAG-5,WAM4&WAG7 (27199 तक) लोको में C2B रिले वाल्व का लोकेशन पर है ।							
55		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	In between MR-1 & MR-2	In between MR-3 & MR-4	In between MR-2 & MR-3	Pneumatic panel	None of the above	B
	Hindi	MR-1& MR-2 के बीच	MR-3 &MR-4 के बीच	MR-2& MR-3 के बीच	न्यूमैटिक पेनल	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In 3Ø loco, Constant speed control (CSC) can be activated above kmph of speed.							
3Ø लोको में, कांस्टेंट गति नियंत्रण (सी एस सी) को कि.मी.प्र.घं. के ऊपर एक्टिवेट किया जा सकता है ।							
56		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	5	1	1.5	15	None of the above	A
	Hindi	5	1	1.5	15	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
When ZQWC is pressed, QWC relay will energise only when GR is on notch(es).							
जब ZQWC को दबाया जाता है, जब GR नॉच पर होने मात्र पर ही QWC रिले एनर्जायज होता है ।							
57		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	'0'	'1'	0' or '1'	on & above 20th	None of the above	C
	Hindi	'0'	'1'	'0' or '1'	ऑन & 20th के ऊपर	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
Location of C2B relay valve in WAG-7 (27200 onwards) & WAP4 crew friendly cab locos is at							
WAG-7 लोको 27200 के पार & WAP-4 क्रू अनुकूल कैब लोको में C2B रिले का लोकेशन पर है ।							
58		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	In between MR-1 & MR-2	In between MR-3 & MR-4	In between MR-2 & MR-3	Pneumatic panel	None of the above	D
	Hindi	MR-1& MR-2 के बीच	MR-3 &MR-4 के बीच	MR-2& MR-3 के बीच	न्यूमैटिक पेनल	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In EP C118 provided locos Q100 is replaced with Relay.							
EP C118 से प्रावधान किए गए लोको में Q100 को रिले से बदला जाता है ।							
59		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Q119	Q120	QTD100	Q121	None of the above	C
	Hindi	Q119	Q120	QTD 100	Q121	उपरोक्त में से कोई नहीं है	

60	The minimum battery voltage required to energise conventional AC loco is Volts.					
	कन्वेंशनल AC लोको को एनेरजाइस करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बैटरी वोल्टेज.....वोल्ट है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	50	90	110	100	None of the above
61	Hindi	50	90	110	100	उपरोक्त में से कोई नहीं है
	In 3Ø loco, on run glowing of BPFA alone indicates fault.					
	3Ø लोको में, ऑन रन में अपने आप BPFA प्रकाशित होना खराबी को सूचित करता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Priority-1	One of the sub system is isolated	Priority-2	Priority-1 fault or Priority-2 fault	None of the above
62	Hindi	प्रियारिटी - 1	उप प्रणाली में से एक आइसोलेट होता है	प्रियारिटी - 2	प्रियारिटी-1 खराबी या प्रियारिटी-2 खराबी	उपरोक्त में से कोई नहीं है
	Location of VEPT-1 in crew friendly locos is fault.					
	क्रू अनुकूल लोको में VEPT-1 का लोकेशन					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Loco roof	Cab-1 left side locker	Cab-1 center locker	Cab-1 back panel	None of the above
63	Hindi	लोको रूफ	कैब - 1 लॉकर के बाई ओर	कैब - 1 मध्य लॉकर	कैब -1 बैक पेनल	उपरोक्त में से कोई नहीं है
	When ZTEL is switched ON Tractive Effort(TE) is limited to KN in WAG-9. (B)					
	WAG-9 में जब ZTEL स्विच ऑन किया गया तो ट्राक्टिव प्रभाव (टी ई) KN में सीमित होता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	0.8 to 1.5	300	150	458	None of the above
64	Hindi	0.8 से 1.5	300	150	458	उपरोक्त में से कोई नहीं है
	Maximum permissible speed of WAG-9 loco is Kmph.					
	WAG-9 लोको का अधिकतम अनुमत गति कि.मी.प्र.घं.है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	100	130	140	160	None of the above
	Hindi	100	130	140	160	उपरोक्त में से कोई नहीं है

Relay Q 46 is called as Relay							
रिले Q46 रिले कहलाता है ।							
65		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	GR half notch protection relay	Auxiliaries protection relay	GR full notch protection relay	DJ protection relay	None of the above	C
	Hindi	GR आधा नाँच सुरक्षित रिले	एक्जलरी सुरक्षित	GR पूर्ण नाँच सुरक्षित रिले	DJ सुरक्षित रिले	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
Location of MVSL-2 in WAG-7 loco 27200 onwards is at							
WAG-7 लोको 27200 से आगे में MVSL-2 का लोकेशन पर है ।							
66		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	HT-1 compartment	HT-2 compartment	HT-3 compartment	All the above	None of the above	B
	Hindi	HT-1 कंपार्टमेंट	HT-2 कंपार्टमेंट	HT-3 कंपार्टमेंट	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In VCB(SI/Horizontal) DJ provided Locos, the DJ control circuit is having no. of branches.							
डी जे प्रावधान लोको के VCB(SI/क्षैतिज) में DJ नियंत्रण सर्किट सं.शाखाओं से है ।							
67		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	3	5	6	4	None of the above	C
	Hindi	3	5	6	4	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
Auxiliary controlling relay is							
.....आक्सीलरी नियंत्रित रिले है ।							
68		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Q118	Q49	Q119	Q100	None of the above	D
	Hindi	Q118	Q49	Q119	Q100	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
Traction motor meter connections in Cab-1 are and in Cab-2 are							
कैब 1 में.....और कैब 2में..... कर्षण मोटर मीटर कनेक्शन है ।							
69		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	U1-TM1, U2-TM2, A3-TM3, A4-TM4, U5-TM5, U6-TM6,	A1-TM1, U2-TM2, U3-TM3, A4-TM4, U5-TM5, U6-TM6,	A1-TM3, A2-TM4, U1-TM1, A4-TM4,U5-TM5, U6-TM6,	All the above	None of the above	A
	Hindi	U1-TM1, U2-TM2, A3-TM3, A4-TM4, U5-TM5, U6-TM6	A1-TM1, U2-TM2, U3-TM3, A4-TM4, U5-TM5, U6-TM6	A1-TM3, A2-TM4,U1-TM1, A4-TM4,U5-TM5,U6-TM6	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है	

70	In 3Ø loco, SS-05 belongs to sub system.					
	3Ø लोको में, SS-05 उप प्रणाली से संबंध है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	Harmonic filter	Hotel load	Brake system	Fire detection	None of the above	B
Hindi	हार्मोनिक फिल्टर	होटल लैड	ब्रेक प्रणाली	आग का पता लगाना	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
71	Defective MVSI-1 motor causes tripping failure.					
	खराब MVSI-1 मोटर ट्रिपिंग विफलता का कारण बनता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	Operation I	Operation B Part I	Operation II	Operation 'O'	None of the above	A
Hindi	ऑपरेशन I	ऑपरेशन बी भाग I	ऑपरेशन II	ऑपरेशन O	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
72	After closing DJ, ... protects main transformer against surge voltage.					
	DJ को बंद करने के बाद.....मेइन ट्रांसफार्मर को सर्ज वोल्टेज से बचाता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	ETTFP-1	ET- 2	ET- 1	ET TFP- 2	None of the above	B
Hindi	ETTFP-1	ET- 2	ET- 1	ET TFP- 2	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
73	In static converter locos, ...fuses to be checked during ICDJ.					
	ICDJ के दौरान स्टैटिक कन्वर्टर लोको में फ्यूज की जांच करना चाहिए ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	Add. CCBA,CCBA, CCPT & CCDJ	Add. CCBA,CCBA, CCINV & CCA	CCINV & CCA	All the above	None of the above	A
Hindi	अतिरिक्त CCBA,CCBA, CCPT & CCDJ	अतिरिक्त CCBA,CCBA, CCINV & CCA	CCINV & CCA	इनमें से कोई नहीं	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
74	In SIV locos, after keeping HSIV on 'O' & pressing ELD bypass switch, time allowed to work the train is minutes.					
	SIV लोको में, HSIV को 'O' पर रखने के बाद एवं ELD बाइपास स्विच को दबाए रखने के बाद मिनट के लिए गाडी संचालन के लिए अनुमत है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
English	No time limit	60	45	30	None of the above	C
Hindi	कोई समय सीमा नहीं	60	45	30	उपरोक्त में से कोई नहीं है	

The C145 contactor position is..... when MP is in traction side.							
जब MP कर्षण साइड में होने पर C145 कंट्राक्टर की स्थिति है ।							
75		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	open	close	either close or open	neither close nor open	None of the above	A
	Hindi	खुला	बंद	या तो खुला या बंद	न तो खुला न तो बंद	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
After passing neutral section, If ICDJ is experienced, check & fuses.							
न्यूट्रल खंड पार करने के बाद, यदि ICDJ को देखा जाता है तो और फ्यूजों की जांच करें ।							
76		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	CCPT & CCBA	Addl. CCBA & CCPT	Addl. CCBA & CCBA	CCPT & CCDJ	None of the above	C
	Hindi	CCPT & CCBA	अतिरिक्त CCBA & CCPT	अतिरिक्त CCBA & CCBA	CCPT & CCDJ	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In 3Ø loco,SS-06 belongs to sub system.							
3Ø लोको में, SS-06 उप प्रणाली से संबंध है ।							
77		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Auxiliary converter No. 1	Auxiliary converter No. 2	Auxiliary converter No. 3	Traction converter No. 1	None of the above	A
	Hindi	एक्जलरी कन्वर्टर-1	एक्जलरी कन्वर्टर-2	एक्जलरी कन्वर्टर -3	कर्षण कन्वर्टर-1	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In 3Ø loco, battery charger input MCB No. is and located in							
3Ø लोको में, बैटरी चार्जर इनपुट MCB सं. है और पर स्थित है ।							
78		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	100 , HB-1/BUR2	100 , HB-2/BUR2	112.1 ,SB-2/SR2	112 , SB-1/SR1	None of the above	B
	Hindi	100 , HB-1/BUR2	100 , HB-2/BUR2	112.1 ,SB-2/SR2	112 , SB-1/SR1	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In 3Ø loco, if throttle (ATDC) is failed, keep switch in position.							
3Ø लोको में, यदि थ्रोटल विफल होने पर स्विच को अवस्था में रखना चाहिए ।							
79		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	154 , 0	152 , 1	152 , 0	160 , 1	None of the above	B
	Hindi	154 , 0	152, 1	152, 0	160, 1	उपरोक्त में से कोई नहीं है	

While working with MU, If tell-tale fuse is projected in leading loco & lamps will glow in leading loco.							
MU के साथ काम करते समय, यदि लीडिंग लोको में tell-tale समर्थक होने पर लीडिंग लोको में&..... बत्ती प्रकाशित होने लगती है ।							
80		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	LSRSI & LSOL	LSRSI & LSGRPT	LSOL & LSGRPT	All the above	None of the above	B
	Hindi	LSRSI& LSOL	LSRSI &LSGRPT	LSOL& LSGRPT	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
337 During RB if DJ trips,.....valve de-energises and causes destruction of BPpressure automatically.							
RB के दौरान यदि DJ ट्रिप होता हो तो वाल्व डी-एनेरजाइस होता और स्वचालित रूप से BP दबाव का विनाश होता है ।							
81		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	IP(E)	IP(M)	VEF(E)	VEF(M)	None of the above	A
	Hindi	IP(E)	IP(M)	VEF(E)	VEF(M)	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In.....gradient area and terminal goods yards Constant speed control (CSC) of 3Ø loco should not be used.							
..... ढलान वाले क्षेत्र और टर्मिनल गूड्स यार्डों में 3Ø लोको को कांस्टेंट गति नियंत्रण (सी एस सी) का उपयोग नहीं करना चाहिए ।							
82		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Up	Down	Undulating	Steep down	None of the above	C
	Hindi	अप	डाउन	अनडूलेटिंग	गहरा डाउन	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In WAG-7 or WAP-4, ...output is given to all TMs fields during RB.							
WAG-7 या WAP-4 में, आर बी के दौरान सभी टी एम फील्ड के लिए आउटपुट दिया गया है ।							
83		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	RSI-1	RSI-2	Both RSI-1 & RSI-2	All the above	None of the above	B
	Hindi	RSI-1	RSI-2	दोनों RSI-1&RSI-2	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
For closing of DJ push button switch can be used.							
DJ बंद करने के लिए पुश बटन स्विच का उपयोग किया जा सकता है ।							
84		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	BP1DJ	BPP	BP2DJ	BPR	None of the above	C
	Hindi	BP1DJ	BPP	BP2DJ	BPR	उपरोक्त में से कोई नहीं है	

In 3Ø loco, to reset the Fire detection unit (FDU) press the button.							
3Ø में, आग का पता लगाने वाले यूनिट (FDU) को रिसेट करने के लिए बटन को दबाना चाहिए ।							
85		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	BPFA	Press Reset button on FDU	ESPB	BPVR	None of the above	B
	Hindi	BPFA	एफ डी यू पर रिसेट बटन को दबाएं	ESPB	BPVR	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In conventional locos, if CHBA is isolated, work the train for.....hours during day time and hours during night time with minimum utilization of battery supply.							
कन्वेंशनल लोको में यदि CHBA को आइसोलेट किया जाता है तो गाडी को बैटरी सप्लाई के न्यूनतम उपयोग के साथ दिन में.....घंटे और रात में.....घंटो तक संचालित करें ।							
86		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	6, 4	4, 6	5, 4	6, 3	None of the above	A
	Hindi	6,4	4,6	5,4	6,3	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In 3Ø loco, 3Ø scavenging blower collects dust from air filters of &							
3Ø लोको में, 3Ø स्केवेंजिंग ब्लोअर & एयर फिल्टर से डस्ट कलेक्ट करता है ।							
87		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Oil cooling blowers-1&2	Bogie blowers-1&2	Machine room blowers-1&2	Oil cooling blower & Bogie Blower	None of the above	D
	Hindi	आयल कूलिंग ब्लोअर-1&2	बोगी ब्लोअर 1 & 2	मशीन कक्ष ब्लोअर 1 & 2	आयल कूलिंग ब्लोअर एवं बोगी ब्लोअर	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
In 3Ø loco, SS-09 belongs to sub system.							
3Ø लोको में, SS-09 का उप प्रणाली से संबंध है ।							
88		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Battery sytem	None of the above	Auxiliaries HB-1	Auxiliary converter No.3	None of the above	A
	Hindi	बैटरी प्रणाली	ब्रेक प्रणाली	एक्जलरी HB-1	एक्जलरी कन्वर्टर सं.3	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
Switch OFF blowers when the train is expected to stop for more than minutes to conserve the energy.							
ऊर्जा बचाने के लिए जब गाडी मिनट से अधिक समय के लिए रुकने की संभावना है तो ब्लोअरों को स्विच ऑफ करना चाहिए ।							
89		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	10	30	15	20	None of the above	C
	Hindi	10	30	15	20	उपरोक्त में से कोई नहीं है	

90	In conventional locos auto Drain Valve will drain out the moisture at Kg/cm ² (when BLCP is closed).					
	कन्वेंशनल लोको में ड्रेन वाल्व Kg/cm ² पर नमी को बाहर निकालता है। (जब BLCP बंद है)					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	8	9.5	10.5	11	None of the above
91	Hindi	8	9.5	10.5	11	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						B
	In 3Ø loco, location of BPFL switch is					
	3Ø लोको में, BPFL स्विच का लोकेशन है।					
92		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	FLCU	In both cabs Panel A	In both cabs Panel B	In both cabs Panel C	None of the above
	Hindi	FLCU	दोनों कैबों में पेनल A	दोनों कैबों में पेनल B	दोनों कैबों में पेनल C	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						D
93	In 3 Ø locos, in cooling mode, for panto and DJ motor creates pressure.					
	3Ø लोको में, पैंटो और डी जे कूलिंग मोड के लिए मोटर दबाव सृजन करता है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	MCPs	MCPA	Both A and B	None of the above	None of the above
94	Hindi	MCPs	MCPA	दोनों A और B	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						B
	In 3 Ø loco potential transformer is connected to roof bar.					
	3Ø लोको में पोटेंशियल ट्रांसफार्मर रूफ बॉर से जुड़ा रहता है।					
95		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Middle	Panto-1	Panto-2	None of the above	None of the above
	Hindi	बीच में	पैंटों -1	पैंटों -2	उपरोक्त में से कोई नहीं है	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						A
96	In WAG-9 or WAP-7, location of air dryer is					
	WAG-9 या WAP-7 में एयर ड्रायर का लोकेशन है।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Behind MCP-1 in left side	Between two trucks	Behind cattle guard-1 loco pilot side	Behind cattle guard-1 in ALP side	None of the above
97	Hindi	बाई ओर MCP-1 के पीछे में	दो ट्रकों के बीच	कैटल गार्ड -1 लोको पाइलट की ओर	कैटल गार्ड -1 सहायक लोको पाइलट की ओर	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						C

95	If Q52 is permanently energised, crew experiences traction failure.					
	यदि Q52 को स्थायी रूप से एनेरजाइस किया जाता है तो क्रू.....कर्षण विफलता अनुभव करती है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	TLTE with LSB	TLTE without LSB	Auto regression with LSP	All the above	None of the above
96	Hindi	LSB के साथ TLTE	LSB रहित TLTE	LSP के साथ आटो रिग्रेशन	उपरोक्त सभी	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						B
	In SIV locos, if LSSIT glows continuously, crew experiences tripping failure.					
	SIV लोको में, यदि LSSIT लगातार प्रकाशित होता है, तो क्रू ट्रिपिंग विफलता का अनुभव करते हैं ।					
97		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	ICDJ	No Tension	Operation 'A' Ending	All the above	None of the above
	Hindi	ICDJ	कोई टेंशन नहीं	ऑपरेशन ए समाप्त	इनमें से कोई नहीं	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						A
98	In 3Ø loco, SS-04 belongs to sub system.					
	3Ø लोको में, SS-04 उप प्रणाली से संबंध है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Traction bogie-1	Traction bogie-2	Main power	Harmonic filter	None of the above
99	Hindi	कर्षण बोगी - 1	कर्षण बोगी - 2	मुख्य पावर	हार्मोनिक फिल्टर	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						D
	In 3Ø loco, SS-08 belongs to sub system.					
	3Ø लोको में, SS-08 उप प्रणाली से संबंध है ।					
98		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	Auxiliary converter No.1	Auxiliary converter No.2	Auxiliary converter No.3	Battery	None of the above
	Hindi	एक्जलरी कन्वर्टर-1	एक्जलरी कन्वर्टर-2	एक्जलरी कन्वर्टर -3	बैटरी	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						C
99	In case Q 45 relay is wedged, DJ will close directly by the moment..... Switch closes.					
	Q 45 रिले वेड्ज होने के मामले में उसी समय DJ को सीधे बंद करें जिससे स्विच बंद हो जाता है ।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	BLRDJ	BLDJ	BP2DJ	BP1DJ	None of the above
99	Hindi	BLRDJ	BLDJ	BP2DJ	BP1DJ	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						B

100	30 loco is having number of roof bars.						
	30 लोको में रूफ बार की संख्या है !						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	2	3	4	3+3	None of the above	B
Hindi	2	3	4	3+3	उपरोक्त में से कोई नहीं है		
What is the Official Language of Union of India?							
भारत की संघ की राजभाषा क्या है ?							
101		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Hindi in Devnagari Script	Hindi in Sanskrit Script	Hindi	All the above	None of the above	A
	Hindi	दिवनागरी लिपि में हिंदी	हिंदी लिपि संस्कृत	हिंदी	उपरोक्त में से कोई नहीं है	उपरोक्त सभी	
Who are all the employees classified under Category 'A' ?							
कोटि क में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं ।							
102		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Those employees whose mother tongue is Urdu or Hindustani or its dialect	Those employees whose mother tongue is english or Hindustani or its dialect	Those employees whose mother tongue is Hindi or Hindustani or its dialect	Those employees whose mother tongue is Urdu, Punjabi, Kashmiri, Pusto, Sindhi or other allied languages	None of the above	C
	Hindi	जो कर्मचारी जिनकी मातृभाषा उर्दू, हिंदुस्तानी या उसकी बोली है ।	जो कर्मचारी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी, हिंदुस्तानी या उनकी बोली	जो कर्मचारी जिनकी मातृभाषा हिंदी, हिंदुस्तानी या उनकी बोली	जो कर्मचारी जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरि, पुस्तो, सिंधी अन्य संबद्ध भाषाएं	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
What are the four languages that were added to the list of 18 languages of the Eighth Schedule?							
आठ वीं अनुसूची में 18 भाषाओं के साथ जोड़े गए 4 भाषाएं कौन सी हैं							
103		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Bodo, Dogri, Maithili & Nepali, added.	Bodo, Sindhi, Maithili & Santhali were added.	Kashmiri, Dogri, Maithili & Santhali were added.	Bodo, Dogri, Maithili & Santhali were added	None of the above	D
	Hindi	बोडो, डोंगरी, मैथिली और नेपाली	बोडो, सिंधी, मैथिली और संथाली	कश्मीरी, डोंगरी, मैथिली और संथाली	बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली	उपरोक्त में से कोई नहीं है	

104	World "Hindi Day" celebrated every year on ? प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ?						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	11 th January	10 th January	12 th January	14 th September	None of the above	B
	Hindi	11 जनवरी	10 जनवरी	12 जनवरी	14 सितंबर	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
105	When is "Hindi Day" celebrated every year? प्रति वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ?						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Sep-04	Sep-24	November 14 th	Sep-14	None of the above	D
	Hindi	सितंबर 04	सितंबर 24	नवंबर 14	सितंबर 14	उपरोक्त में से कोई नहीं है	
106	At present, how many Sub-Committees are there in the Parliamentary Committee on Official Language? प्रस्तुत राजभाषा संसदीय समिति के कितने उप समितियां हैं						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	6	5	3	2	None of the above	C
	Hindi	6	5	3	2	कोई नहीं	
107	From which course a category 'C' employee required to be trained कोटि C के कर्मचारियों को किस पाठ्यक्रम से प्रशिक्षित होना अपेक्षित है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Praveen	Prabodh	Parangat	All the above	None of the above	A
	Hindi	प्रवीण	प्रबोध	पारंगत	उपरोक्त सभी	कोई नहीं	
108	Which is the only Union Territory classified under Region 'B' ? क्षेत्र 'ख' अंतर्गत वर्गीकृत एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Pondicherry	Daman & Diu	Andaman & Nicobar	Chandigarh	None of the above	D
	Hindi	पुदुच्चेरि	दमन व दियू	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	चंडीगढ़	कोई नहीं	
109	The Official Language Rules 1976, is applicable on entire countries except one State? Which is that State? राजभाषा नियम 1976 संपूर्ण भारत पर लागू है सिवाय एक राज्य को छोड़कर वह राज्य कौन सा है ।						
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E	Correct Answer
	English	Kerala	Tamilnadu	Tripura	Andhara Pradesh	None of the above	B
	Hindi	केरल	तमिलनाडू	त्रिपुरा	आंध्र प्रदेश	कोई नहीं	

110	In which months Regular Hindi examinations are conducted?					
	नियमित परीक्षाएं किन किन महीनों में चलाई जाती हैं।					
		Option A	Option B	Option C	Option D	Option E
	English	May and November	June and December	June and august	July and November	None of the above
	Hindi	मई और नवंबर	जून और दिसंबर	जून आगस्त	जुलाई और नवंबर	उपरोक्त में से कोई नहीं है
						A

